

# जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र / जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

मासिक आख्या सितम्बर, 2022

संख्या- मैमो-तेरह-आ.प्र./मासिक आख्या/2022

दिनांक - 05 अक्टूबर, 2022

दिनांक 01.09.2022 को प्रातः 8:16 बजे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कल्याणी के पास मलवा/पत्थर आने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा सीमा सड़क संगठन एवं अन्य सम्बन्धितों से समन्वय कर शीघ्र मशीनरी की तैनाती करवाते हुये मार्ग का प्रातः 9:01 बजे को सुचारु किया गया। उक्त अवधि में यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर रूकवाया गया।



दिनांक 03.09.2022 को समय प्रातः 06:00 बजे विकासनगर मोटर पर बडकोट क्षेत्रान्तर्गत स्थान चामी/बार्नीगाड के पास वाहन यमुना नदी में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा एम्बुलेंस/पुलिस/राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को घटना की जानकारी दी गयी एवं सम्बन्धितों से समन्वय स्थापित किया गया। उक्त वाहन में 02 व्यक्ति सवार थे। जिसमें 01 व्यक्ति घायल हुआ था तथा 01 व्यक्ति नदी में लापता है जिसकी खोजबीन हेतु विकासनगर डाकपत्थर से एस0डी0आर0एफ0 की गोताखोर टीम, एन0डी0आर0एफ0, पुलिस, राजस्व विभाग की टीमों द्वारा खोजबीन कार्य किया गया।





दिनांक 06.09.2022 को सांय 5:37 बजे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डाबरकोट के पास मलवा आने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बडकोट व अन्य सम्बन्धितों से समन्वय किया गया मार्ग सांय 6:08 बजे सुचारु हुआ ।



दिनांक 9.09.2022 को तिलोथ पुल के पास 01 खच्चर की नदी में फंसने की सूचना प्राप्त हुयी ।

जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा शीघ्र त्वरित कार्यवाही दल को सूचित कर दल द्वारा खच्चर को नदी से सुरक्षित निकाला गया ।



दिनांक 10.09.2022 को प्रातः 07:27 बजे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के हेल्कुगाड के पास मलवा/पत्थर आने के कारण मार्ग अवरुद्ध हुआ जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा सीमा सड़क संगठन एवं अन्य सम्बन्धितों से समन्वय कर मार्ग को प्रातः 8:45 बजे को सुचारु किया गया ।





**दिनांक 10.10.2022 को** ग्राम लिवाडी से खिमलोगा पास से चितकुल (हिमाचल प्रदेश) ट्रेक रूट पर दिनांक 01.09.2022 को गये 09 सदस्यीय दल के एक ट्रेकर्स की गिरने के कारण मृत्यु हुयी होने की सूचना प्राप्त हुयी। तथा 03 पोटर्स घायल हुये है। जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा आई0टी0बी0पी/हिमाचल प्रशासन आदि से समन्वय किया गया। उक्त ट्रेकरों की आई0टी0बी0पी0, स्थानीय प्रशासन, चितकुल हिमाचल, एवं हैलीकॉप्टर के माध्यम से खोज-बचाव कार्य सम्पन्न किया गया। इसके अतिरिक्त विगत वर्षों में भी विभिन्न ट्रेक रूटों पर इस प्रकार की घटनायें समय-समय पर घटित हुयी है। उक्त दल की हिमाचल प्रदेश प्रशासन को पूर्व जानकारी नहीं होने के कारण खोज-बचाव कार्य में कठिनाई हुयी। जिस कारण उच्च हिमालय/इनरलाईन एवं दूसरे जनपद/राज्य को मिलने वाले ट्रेक रूट पर जाने वाले ट्रेकिंग दल की पूर्व ही सम्बन्धित जनपद/राज्य को सूचना से अवगत कराया जाना नितान्त आवश्यक है, ताकि दल के साथ किसी प्रकार की घटना घटित होने पर त्वरित गति से बचाव कार्य किया जाना सम्भव है। अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/उपायुक्त, जनपद किन्नौर, हिमाचल प्रदेश के पत्र दिनांक 05 सितम्बर, 2022 के द्वारा विगत दिनों ट्रेकिंग मार्गों पर हुयी घटना के कारण उत्तरकाशी से जनपद किन्नौर, हिमाचल प्रदेश जाने वाले विभिन्न ट्रेक मार्गों पर ट्रेकिंग प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में तथा उच्च हिमालय क्षेत्र में बिन अनुमति के न भेजे जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये।



**दिनांक 12.09.2022 को** दोपहर 1:15 बजे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डाबरकोट के पास मलवा आने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बडकोट व अन्य सम्बन्धितों से समन्वय किया गया मार्ग दोपहर 2:16 बजे सुचारु किया गया।



डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, उत्तराखण्ड सरकार, नैनीताल द्वारा दिनांक 12 से 14 सितम्बर, 2022 तक की अवधि में पूर्वान्हन 10:00 बजे से अपरान्ह 2:00 बजे तक " Psychosocial Issues and Disaster Management " विषयक पर तीन दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से मास्टर ट्रेनर आदि कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

तहसील भटवाडी अन्तर्गत दिनांक 22.08.2022 को चिरंजीव प्रसाद कंसवाल पुत्र श्री रामचन्द्र कंसवाल, ग्राम लोथरु व डिडसारी गांव से लापता था। दिनांक 13.09.2022 को उक्त लापता व्यक्ति की खोजबीन हेतु नदी के तटो के दोनो तरफ एस0डी0आर0एफ0, एन0डी0आर0एफ0. थाना मनेरी पुलिस, आपदा प्रबन्धन टीमों के द्वारा सर्च अभियान किया गया।



दिनांक 14.09.2022 को रात्रि 10:10 बजे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कल्याणी के पास मलवा/पत्थर आने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा सीमा सड़क संगठन एवं अन्य सम्बन्धितों से समन्वय कर मार्ग का दिनांक 15.09.2022 को प्रातः 4:48 बजे को सुचारु किया गया।





दिनांक 15.09.2022 को दोपहर 1:43 बजे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डाबरकोट के पास मलवा आने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बडकोट व अन्य सम्बन्धितों से समन्वय किया गया मार्ग सांय 5:14 बजे सुचारु किया गया।



दिनांक 15.09.2022 को दोपहर 2:21 बजे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के धरासू बैंड के पास मलवा/पत्थर आने के कारण मार्ग अवरुद्ध हुआ जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा सीमा सड़क संगठन एवं अन्य सम्बन्धितों से समन्वय कर मार्ग को दोपहर 3:04 बजे को सुचारु किया गया। उक्त स्थान पर पुलिस/त्वरित कार्यवाही दल आदि की तैनाती की गयी।



दिनांक 16.09.2022 को प्रातः 7:30 बजे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के हेल्कुगाड के पास मलवा/पत्थर आने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा सीमा सड़क संगठन एवं अन्य सम्बन्धितों से समन्वय कर मार्ग को प्रातः 9:11 बजे को सुचारु किया गया। उक्त स्थान पर पुलिस/त्वरित कार्यवाही दल एवं एस0डी0आर0एफ0 की तैनाती की गयी।





दिनांक 17.09.2022 को प्रातः 6:05 बजे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डाबरकोट के पास मलवा आने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बडकोट व अन्य सम्बन्धितों से समन्वय किया गया मार्ग प्रातः 7:23 बजे सुचारु किया गया।



दिनांक 17.09.2022 को दोपहर 12:20 बजे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कल्याणी के पास पेड़ आने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा सीमा सड़क संगठन एवं अन्य सम्बन्धितों से समन्वय कर मार्ग का दोपहर 1:40 बजे को सुचारु किया गया।



दिनांक 17.09.2022 को दोपहर 2:46 बजे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के हेल्कुगाड के पास मलवा/पत्थर आने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा सीमा सड़क संगठन एवं अन्य सम्बन्धितों से समन्वय कर मार्ग को सांय 6:27 बजे को सुचारु किया गया।



दिनांक 17.09.2022 को सांय 6:18 बजे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग हरेती के पास मलवा /पत्थर आने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा सीमा सड़क संगठन एवं रानी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा मार्ग का रात्रि 8:21 बजे को सुचारु किया गया।



दिनांक 18.09.2022 को दोपहर 2:15 बजे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डाबरकोट के पास मलवा आने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बडकोट व अन्य सम्बन्धितों से समन्वय किया गया मार्ग दोपहर 2:42 बजे सुचारु किया गया।



दिनांक 19.09.2022 को सांय 4:03 बजे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के हेल्कुगाड के पास मलवा/पत्थर आने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा सीमा सड़क संगठन एवं अन्य सम्बन्धितों से समन्वय कर मार्ग को सांय 5:09 बजे को सुचारु किया गया।

दिनांक 20.09.2022 को प्रातः 6:53 बजे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डाबरकोट के पास मलवा आने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बडकोट व अन्य सम्बन्धितों से समन्वय किया गया मार्ग प्रातः 7:57 बजे सुचारु किया गया।





दिनांक 20.09.2022 को प्रातः 7:30 बजे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सिलाई बैंड के पास मलवा आने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बडकोट व अन्य सम्बन्धितों से समन्वय किया गया मार्ग प्रातः 9:35 बजे सुचारु किया गया।



दिनांक 20.09.2022 को सांय 4:59 बजे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के हेल्कुगाड के पास मलवा/पत्थर आने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा सीमा सड़क संगठन एवं अन्य सम्बन्धितों से समन्वय किया गया उक्त स्थान पर 02 व्हील लोडर, 01कम्प्रेसर एवं 20 मजदूर के द्वारा मार्ग को रात्रि 8:48 बजे को सुचारु किया गया। उक्त स्थान पर यात्रियों की सुविधा हेतु पुलिस/एस0डी0आर0एफ0/त्वरित कार्यवाही दल की तैनाती की गयी।





दिनांक 21.09.2022 को सांय 5:36 बजे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के स्वारीगाड/हेल्कुगाड के पास मलवा/पत्थर आने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा सीमा सड़क संगठन एवं अन्य सम्बन्धितों से समन्वय किया गया सुरक्षा के दृष्टिगत वाहनों/यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर रोके जाने हेतु पुलिस को अवगत कराया गया। उक्त स्थान पर 01 व्हील लोडर, और 10 मजदूरों के द्वारा मार्ग को स्वारीगाड में 7:59 बजे को सुचारु किया गया एवं हेल्कुगाड के पास अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी भटवाडी, आपदा प्रबन्धन अधिकारी, oc BRO राजस्व टीम, पुलिस, आपदा प्रबन्धन टीम मौके पर मौजूद एवं यात्रियों के लिए पूर्ति विभाग द्वारा भोजन आदि की व्यवस्था की गयी। मार्ग को दिनांक 23.09.2022 को प्रातः 10:09 बजे सुचारु किया गया।



गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग स्थान हेल्कुगाड के पास लगातार भूस्खलन होने के कारण दिनांक 21.09.2022 के सांय से अवरुद्ध था। उक्त स्थान पर लगातार पत्थर/भूस्खलन होने के कारण मार्ग खोलने का कार्य नहीं हो पाया।

- > उक्त स्थान पर मार्ग खोलने हेतु सीमा सड़क संगठन के अधिकारी/मशीनरी/मजदूर/तैनात थी।
- > यात्रियों को विभिन्न सुरक्षित स्थानों पर रूकवाया गया। हेल्कुगाड से ऊपर लगभग 50 बस, 200-250 छोटे वाहन रूके थे तथा विभिन्न स्थानों/होटलो आदि में लगभग 2500-3000 यात्री रूके थे।
- > अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, भटवाडी, आपदा प्रबन्धन अधिकारी मौके पर मौजूद थे।
- > यात्रियों की सुरक्षा हेतु उक्त स्थान पर एस0डी0आर0एफ0/पुलिस/मास्टर, ट्रेनरत्वरित कार्यवाही दल जनपद आपदा प्रबन्धन, उत्तरकाशी तैनात की गयी।
- > यात्रियों के ठहरने हेतु निम्न विद्यालय में व्यवस्था की गयी। जिनमें जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से भोजन/पेयजल आदि की व्यवस्था की गयी।



क्र. स.	विद्यालय का नाम	कक्ष की संख्या	ठहरने की संख्या	प्रधानाचार्यके सम्पर्क नम्बर सम्पर्क
1	रा0इ0का0 हर्षिल	04	लगभग 40 लोग	श्रीमती— संगीता 7579123410
2	रा0उ0 माध्यमिक विद्यालय, झाला	04 कक्ष	लगभग 40 लोग	श्री महेश उनियाल—7818012898
3	रा0उ0 मा0 विद्यालय सुक्की	03 बडे हॉल	लगभग 40 लोग	श्री भारत रावत—9411714361
4	रा0प्रा0 विद्यालय गंगनानी	03 बडे हॉल	लगभग 40 लोग	श्री बहुगुणा— 7088079695
5	रा0 उ0 माध्यमिक विद्यालय मल्ला	4 कक्ष	लगभग 40 लोग	श्री सुशील नौटियाल 757918382

- > उक्त विद्यालयों में शौचालय/पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था उपलब्ध थी।
- > ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम प्रधान/पंचायत के सहयोग से उक्त विद्यालय में दरी/कम्बल आदि की व्यवस्था की गयी।
- > जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी के माध्यम से निम्न होटल में यात्रियों की भोजन की व्यवस्था की गयी—

1. होटल शिवगंगा गंगनानी—8192870309
2. पंवार ढाबा, भुक्की— 9027858024
3. सुनगर— 6396252072

दिनांक 22.09.2022 को प्रातः 6:33 बजे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डाबरकोट के पास मलवा आने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बडकोट व अन्य सम्बन्धितों से समन्वय किया गया मार्ग प्रातः 7:45 बजे सुचारु किया गया।



दिनांक 22.09.2022 को दोपहर 3:35 बजे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के स्वारीगाड के पास मलवा/पत्थर आने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा सीमा सड़क संगठन एवं अन्य सम्बन्धितों से समन्वय कर मार्ग को सांय 5:09 बजे को सुचारु किया गया।





दिनांक 23.09.2022 को प्रातः 6:04 बजे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के हेल्कुगाड के पास मलवा/पत्थर आने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा सीमा सड़क संगठन एवं अन्य सम्बन्धितों से समन्वय किया गया उक्त स्थान पर 02 व्हील लोडर, 01कम्प्रेसर एवं 20 मजदूर के द्वारा मार्ग को प्रातः 9:14 बजे को सुचारु किया गया।



दिनांक 23.09.2022 को दोपहर 1:33 बजे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डाबरकोट के पास मलवा आने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बडकोट व अन्य सम्बन्धितों से समन्वय किया गया मार्ग दोपहर 2:31 बजे सुचारु किया गया।

दिनांक 24.09.2022 को प्रातः 6:51 बजे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के हेल्कुगाड के पास मलवा/पत्थर आने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा सीमा सड़क संगठन एवं अन्य सम्बन्धितों से समन्वय कर मार्ग को प्रातः 7:06 बजे को सुचारु किया गया।



दिनांक 25.09.2022 को प्रातः 6:38 बजे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के हेल्कुगाड के पास मलवा/पत्थर आने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा सीमा सड़क संगठन एवं अन्य सम्बन्धितों से समन्वय किया गया उक्त स्थान पर 02 व्हील लोडर, 01कम्प्रेसर एवं के द्वारा मार्ग को सांय 4:08 बजे को सुचारु किया गया।





दिनांक 25.09.2022 को प्रातः 9:39 बजे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग तालोग के पास मलवा आने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बडकोट व अन्य सम्बन्धितों से समन्वय किया गया मार्ग प्रातः 10:38 बजे सुचारु किया गया।



दिनांक 25.09.2022 को प्रातः 9:37 बजे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू बैंड के पास मलवा आने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बडकोट व अन्य सम्बन्धितों से समन्वय किया गया मार्ग प्रातः 11:08 बजे सुचारु किया गया।





दिनांक 26.09.2022 को प्रातः 6:27 बजे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग तालोग के पास मलवा आने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बडकोट व अन्य सम्बन्धितों से समन्वय किया गया मार्ग प्रातः 7:24 बजे सुचारु किया गया।



दिनांक 26.09.2022 को प्रातः 8:38 बजे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू बैंड के पास मलवा आने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बडकोट व अन्य सम्बन्धितों से समन्वय किया गया मार्ग प्रातः 11:12 बजे सुचारु किया गया।



दिनांक 26.09.2022 को सांय 4:39 बजे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू बैंड के पास मलवा आने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बडकोट व अन्य सम्बन्धितों से समन्वय किया गया मार्ग सांय 6:18 बजे सुचारु किया गया।





दिनांक 26.09.2022 को सांय 6:21 बजे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के हेल्कुगाड के पास मलवा/पत्थर आने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा सीमा सड़क संगठन एवं अन्य सम्बन्धितों से समन्वय किया गया उक्त स्थान पर 02 व्हील लोडर, 01कम्प्रेसर तौनात थे। लगातार पत्थर गिरने के कारण मार्ग को सुचारु नहीं किया गया। मार्ग को दिनांक 27.09.2022 को प्रातः 7:34 बजे को सुचारु किया गया।



दिनांक 27.09.2022 को प्रातः 7:23 बजे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कल्याणी के पास मलवा आने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बडकोट व अन्य सम्बन्धितों से समन्वय किया गया मार्ग प्रातः 10:25 बजे सुचारु किया गया।





दिनांक 27.09.2022 को सांय 4:36 बजे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के धरासू के पास मलवा/पत्थर आने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा सीमा सड़क संगठन एवं अन्य सम्बन्धितों से समन्वय कर मार्ग को सांय 6:40 बजे को सुचारु किया गया।



दिनांक 28.09.2022 को प्रातः 6:22 बजे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू बैंड के पास मलवा आने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बडकोट, रानी कंस्ट्रक्शन कम्पनी व अन्य सम्बन्धितों से समन्वय किया गया मार्ग प्रातः 8:06 बजे सुचारु किया गया।



दिनांक 29.09.2022 को दोपहर 3:24 बजे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के गंगनानी के पास मलवा/पत्थर आने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा सीमा सड़क संगठन एवं अन्य सम्बन्धितों से समन्वय किया गया उक्त स्थान पर 02 व्हील लोडर, 10 मजदूर के द्वारा मार्ग को सांय 6:49 बजे को सुचारु किया गया।



दिनांक 29.09.2022 को समय लगभग रात्रि 8:00 बजे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक मोटरसाईकिल वाहन जो सिलक्यारा गांव के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हुयी। जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा एम्बुलेंस/पुलिस/राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को घटना की जानकारी दी गयी एवं सम्बन्धितों से समन्वय स्थापित किया गया। उक्त वाहन मे 02 व्यक्ति सवार थे जिसमें एक व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी। एक व्यक्ति गम्भीर घायल हुआ था जिन्हे 108 एम्बुलेंस के माध्यम से हेयर सेन्टर देहरादून रेफर किया गया।

दिनांक 30.09.2022 को प्रातः 3:20 बजे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के धरासू ऋषिकेश के पास मलवा/पत्थर आने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा सीमा सड़क संगठन एवं अन्य सम्बन्धितों से समन्वय कर मार्ग को प्रातः 6:15 बजे को सुचारु किया गया।







## यात्रा कन्ट्रोल रूम (जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र)

चारधाम यात्रा अन्तर्गत जनपद में स्थिति श्री यमुनोत्री एवं श्री गंगोत्री धाम के कपाट दिनांक 03 मई, 2022 से पर्यटकों/यात्रियों के दर्शनार्थ खोले गये। जनपद अन्तर्गत चारधाम यात्रा के दृष्टिगत जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को यात्रा कन्ट्रोल रूम कार्यशील किया गया। यात्रा कन्ट्रोल रूम द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों, तैनात नोडल/सैक्टर अधिकारियों से समन्वय कर श्री गंगोत्री एवं श्री यमुनोत्री धाम एवं प्रमुख पड़वों में स्वास्थ्य सुविधा, पयेजल, विद्युत शौचालय, स्वच्छता एवं दूरसंचार, खाद्यान्न पदार्थों के दर नियंत्रण/मजदूर दण्डी-कण्डी, खोड़-खच्चर आदि के नियमित 24x7 घटें निगरान निगरानी की जा रही है। विभिन्न यात्रा पड़व पर आवश्यक सविधाओं के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों को पंजिका में दर्ज कर सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित कर शिकायत का नितस्ताण करवाया जा रहा है। गंगोत्री एवं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारु रखे जाने हेतु पर्याप्त मशीनरी/मानव संसाधन की उपलब्धता की निगरानी की जा रही है।



यात्रा कन्ट्रोल रूम द्वारा श्री गंगोत्री धाम एवं श्री यमुनोत्री धाम में लगाये गये सी0सी0टी0वी0 कैमरा से भीड़-भाड़ एवं आवश्यक सेवाओं की निगरानी की जा रही है इसके अतिरिक्त यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आये पर्यटकों/यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा के दृष्टिगत जानकीचट्टी से यमुनोत्री पैदल मार्ग पर यात्रियों, मजदूरों/दण्डी-कण्डी, खोड़-खच्चर एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की नियमित निगरानी किये जाने हेतु विभिन्न स्थानों पर 06 सी0सी0टी0वी0, सिस्टम अतिरिक्त लगवाया गया है।



यात्रा कन्ट्रोल रूम द्वारा श्री गंगोत्री धाम एवं श्री यमुनोत्री धाम यात्रियों से सम्बन्धित सूचना संकलित कर दैनिक सूचना जनपद एवं शासन स्तर पर प्रेषि की जा रही है।



यात्रा कन्ट्रोल रूम  
(जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र),  
उत्तरकाशी।

Phone: + 91- 1374- 222722, 222126, 1077 (Toll free), Mobile: + 917500337269,  
7252887587, 7310913129 (city)  
Mail id: ddmauttarkashi@gmail.com



श्री यमुनोत्री एवं श्री गंगोत्री धाम यात्रा बुलेटिन

बुलेटिन संख्या-15 दिनांक- 28.05.2022 समय- सांय 07:00 बजे।



Location of District Healthcare Facility on Yatra Route

S.No.	Name	Type	Location
1	District Hospital	District Hospital	<a href="#">Click Here</a>
2	PHC, Bhatwari	Primary Health Centre	<a href="#">Click Here</a>
3	PHC, Netaia	Primary Health Centre	<a href="#">Click Here</a>
4	PHC, Dunda	Primary Health Centre	<a href="#">Click Here</a>
5	PHC, Bhrankhal	Primary Health Centre	<a href="#">Click Here</a>
6	CHC, Chinyalisor	Community Health Centre	<a href="#">Click Here</a>
7	CHC, Naugaun	Community Health Centre	<a href="#">Click Here</a>
8	CHC, Badhot	Community Health Centre	<a href="#">Click Here</a>
9	CHC, Dhontri	Community Health Centre	<a href="#">Click Here</a>
10	PHC, Mangpur	Primary Health Centre	<a href="#">Click Here</a>
11	PHC, Gangotri	Primary Health Centre	<a href="#">Click Here</a>
12	PHC, Gangnani	Primary Health Centre	<a href="#">Click Here</a>
13	PHC, Maneri	Primary Health Centre	<a href="#">Click Here</a>
14	PHC, Harsil	Primary Health Centre	<a href="#">Click Here</a>
15	PHC, Damta	Primary Health Centre	<a href="#">Click Here</a>
16	PHC, Kharadi	Primary Health Centre	<a href="#">Click Here</a>
17	PHC, Rana	Primary Health Centre	<a href="#">Click Here</a>
18	PHC, Jankichatti	Primary Health Centre	<a href="#">Click Here</a>
19	PHC, Yamunotri	Primary Health Centre	<a href="#">Click Here</a>

यात्रियों की संख्या

धाम का नाम	दैनिक यात्रियों की संख्या (दिनांक-28.05.2022)				अब तक प्रगतिशील यात्रियों की संख्या			
	पुरुष	महिला	बच्चे	योग	पुरुष	महिला	बच्चे	योग
श्री यमुनोत्री धाम	3836	3007	73	6916	96300	72022	2572	170894
श्री गंगोत्री धाम	4455	4340	80	8875	116932	108314	4478	229724
योग	8291	7347	153	15791	213232	180336	7050	400618

साहनों का विवरण

धाम का नाम	दैनिक यात्रियों की संख्या (दिनांक-28.05.2022)				अब तक प्रगतिशील यात्रियों की संख्या			
	बड़े वाहन	छोटे वाहन	दुपहिया वाहन	योग	बड़े वाहन	छोटे वाहन	दुपहिया वाहन	योग
श्री यमुनोत्री धाम	162	379	41	582	4156	9924	702	14782
श्री गंगोत्री धाम	167	547	9	723	4419	15571	854	20844
योग	329	926	50	1305	8575	25495	1556	35626

गंगोत्री से गीमुख जाने वाले यात्रियों का विवरण

दिनांक	भारतीय		विदेशी		मास्क/पोल्स	कुल	प्रगतिशील योग
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला			
28.05.2022	102	19	1	0	24	146	3641

जनपद में घटित घटनाएँ

क्र.सं.	विवरण	दिनांक 28.05.2022 को घटित घटनाएँ	अब तक कुल संख्या	टिप्पणी
1	वाहन दुर्घटना (क) घायल व्यक्तियों की संख्या (ख) मृतक व्यक्तियों की संख्या	- - -	01 10 03	-
2	अन्य कारणों/अवस्थाएँ से मृतक व्यक्तियों की संख्या	यमुनोत्री धाम	01	यमुनोत्री धाम सैनिक बार्न पर- 12 यमुनोत्री धाम में सैनिक बार्न- 05 यमुनोत्री धाम पर सैनिक/खान में यात्रा के दौरान - 08 कुल- 26
		गंगोत्री धाम	01	गंगोत्री धाम में- 02 यमुनोत्री धाम पर सैनिक/खान में यात्रा के दौरान - 04 यमुनोत्री धाम- 01 कुल- 07
	योग		02	युवाक-35 महिला-10 (अन्य कारण-32, सड़क दुर्घटना-03 एवं घायल-10)

इसके अतिरिक्त जनपद स्तर पर आहूत विभिन्न बैठकों में सम्बन्धितों से समन्वय कर आपदा प्रबन्धन अधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया गया।

(देवेन्द्र सिंह पटवाल)  
आपदा प्रबन्धन अधिकारी,  
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि:- निम्नकिंतों की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अधिशासी निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, सचिवालय, देहरादून।
3. राज्य समन्वयक, एस0आर0डी0आर0 परियोजना, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, सचिवालय, देहरादून।

आपदा प्रबन्धन अधिकारी,  
उत्तरकाशी।